

◆ボルボ車 部品価格情報一覧 (2025/05/21時点)

No.	車名	使用する装置	部位名称	部品名称	誤価格	正価格
1	V70(B#)H19.11～	-	クーラ&ヒータユニット関係	クライメートユニット	¥208,000	¥330,000
2	S70/V70(8#)H9.3～	Rr&サイドコンストラクション(4ドアセダン)	Frサスペンション関係	Frホイールハブ	¥960	¥58,600
3	S70/V70(8#)H9.3～	Rr&サイドコンストラクション(5ドアワゴン)	Frサスペンション関係	Frホイールハブ	¥960	¥58,600
4	850シリーズ(8#)H4.3～	Rr&サイドコンストラクション(4ドアセダン)	Frサスペンション関係	Frホイールハブキット 6.1～(5穴)	¥960	¥58,600
5	850シリーズ(8#)H4.3～	Rr&サイドコンストラクション(5ドアワゴン)	Frサスペンション関係	Frホイールハブキット 6.1～(5穴)	¥960	¥58,600
6	V60/V60クロスカントリー(Z#)H30.9～	-	ボデーサイドパネル関係-1/2	ボデーサイドアウト	¥210	¥297,000
7	V60/V60クロスカントリー(Z#)H30.9～	-	ボデーサイドパネル関係-1/2	ボデーサイドアウトリヤ	¥210	¥172,000
8	V60/V60クロスカントリー(Z#)H30.9～	-	Rrボデーパネル関係	ボデーサイドアウトリヤ	¥210	¥172,000
9	V60/V60クロスカントリー(Z#)H30.9～	-	Rrボデーパネル関係	排出チャンネルロワ	¥210	¥37,800
10	V60/V60クロスカントリー(Z#)H30.9～	-	駆動用バッテリー関係(T6#)R4.1～	バッテリー	¥1,660,000	¥2,110,000
11	V60/V60クロスカントリー(F#)H23.6～	-	クーラ&ヒータユニット関係	クライメートユニット ～C#0035000	¥208,000	¥330,000
12	V60/V60クロスカントリー(F#)H23.6～	-	クーラ&ヒータユニット関係	クライメートユニット C#0035001～	¥208,000	¥330,000
13	S60(F#)H23.3～	-	クーラ&ヒータユニット関係	クライメートユニット ～C#075999	¥208,000	¥330,000
14	S60(F#)H23.3～	-	クーラ&ヒータユニット関係	クライメートユニット C#404150～	¥15,900	¥330,000
15	C30(M#)H19.7～	-	エンジン部品関係(直4)	プーリ	¥1,310	¥80,700
16	XC90(L#)H28.1～	-	ボデーサイドパネル関係-1/2	アッパAピラーインナ	¥66,800	¥57,500
17	XC90(L#)H28.1～	-	ボデーサイドパネル関係-2/2	リインホースメント	¥460	¥144,000
18	XC90(L#)H28.1～	-	エアバッグ関係	ルーフィンプレータブルカーテン	¥94,300	¥90,400
19	XC60(U#)H29.10～	-	ウインドシールドガラス&モール関係	センサ	¥13,500	¥13,900
20	XC60(U#)H29.10～	-	ウインドシールドガラス&モール関係	カメラ(2022モデル～)	¥99,600	¥126,000
21	XC60(U#)H29.10～	-	ボデーサイドパネル関係-1/2	ボデーサイドアウト	¥408,000	¥297,000
22	XC60(U#)H29.10～	-	ボデーサイドパネル関係-1/2	ボデーサイドアウトリヤ	¥204,000	¥172,000
23	XC60(U#)H29.10～	-	Rrボデーパネル関係	ボデーサイドアウトリヤ	¥210	¥172,000
24	XC60(U#)H29.10～	-	Rrボデーパネル関係	サイドプレート	¥210	¥12,000
25	XC60(U#)H29.10～	-	Rrボデーパネル関係	排出チャンネルロワ	¥210	¥37,800
26	XC60(U#)H29.10～	-	Rrボデーパネル関係	ホイールアーチライナリヤ	¥15,200	¥15,900
27	XC60(U#)H29.10～	-	フロア関係	Frフロア D4#,B5#,B6#,T5#,T6#	¥385,000	¥402,000
28	XC60(U#)H29.10～	-	ボデーサイドフィニッシュ関係	チケットクリップ	¥480	¥1,310
29	XC60(U#)H29.10～	-	シート関係	Frシートカバー アンバー	¥151,000	¥71,800
30	XC60(U#)H29.10～	-	インストルメントパネル関係	デコールモール ドリフトウッド	¥53,300	¥37,800
31	XC60(U#)H29.10～	-	インストルメントパネル関係	デコールモール リニアライムウッド	¥53,300	¥37,800
32	XC60(U#)H29.10～	-	エンジンルーム内関係[B420(T5#,T6#)]	フィラパイプ	¥3,460	¥4,540
33	XC40(X#)H30.3～	-	Frバンパ関係	バンパレール	¥89,000	¥95,500
34	XC40(X#)H30.3～	-	Frボデーパネル関係	プロテクティングプレート	¥24,100	¥15,900
35	XC40(X#)H30.3～	-	ラジエータ関係(B420T2,B420T6)	ラジエータホース	¥6,080	¥8,070
36	XC40(X#)H30.3～	-	エンジン部品関係(B3154)	パイプレーションダンパ	¥6,810	¥26,500